

Sydbyen Rødkærsbro

2021

Legepladsinspektionsrapport



**Viborg Kommune
Park og Vej
Legepladsinspektør:
Orla Jensen
Mobil: 21615771
Mail: orj@viborg.dk**

Legepladsens adresse: Mimosevej, 8840 Rødkærsbro
Kontaktperson: John Søndergaard Pedersen
Inspektion: Orla Jensen
Inspektionsdato: 10-05-2021

Der er som udgangspunkt ikke modtaget skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6.

I de tilfælde hvor redskaberne ikke er korrekt mærket i henhold til DS/EN 1176-1 pkt. 7, er det ikke altid muligt at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillings år samt redskabets 0-niveau (Nedgravningsdybden). Inspektionen gennemføres i disse tilfælde ud fra de registrerede forhold.

Denne inspektion er udført på baggrund af seneste udgave af DS/EN 1176 med delstandarder. Hvilke delstandarder der er anvendt ved inspektionen, er beskrevet under oversigtsbilledet ved hvert enkelt redskab. Desuden anvendes følgende standarder hvor dette er relevant: DS/EN 15312:07+A1:2010 Frit tilgængeligt multisportsudstyr, DS/EN 14974:2006+A1:2010 Rullesportsudstyr, DS/EN 16899:16 Parkour samt DS/EN 16630:2015 Fastinstalleret fitnessudstyr.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer beskrevet i DS/EN 1176-1 samt almindeligt måleværktøj. Der er foretaget stikprøver ved stolper i jord efter skøn. Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages alene foretaget en vurdering. Faldunderlaget er ikke testet, men det vurderes visuelt at have de fornødne stødabsorberende egenskaber, hvis ikke andet er beskrevet i denne rapport.

Som supplement til denne rapport bør der foretages løbende daglige/ugentlige sikkerhedsinspektioner, samt kvartalsvise driftsinspektioner og der bør foreligge skriftlig dokumentation herfor.

Til Info:

Stødområdet: er den del af terrænet, der omgiver legeredskabet, hvor der skal være stødabsorberende faldunderlag. Hvor faldhøjden er under 1 m, er det tilstrækkeligt med græs. Ved faldhøjder over 1 m anvendes certificeret faldsand eller gummi underlag.

Faldrum/frirum: er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden det rammer stødområdet. Der må ikke være genstande i dette rum, som barnet kan komme til skade på.

En hovedklemfælde: er en åbning, hvor barnets hoved eller hals kan komme i klemme. Åbningens nederste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller ståfladen. Åbningen har et mål på mellem 8,9 og 23 cm.

Mærkning: På legeredskabet bør der være et skilt med følgende oplysninger: Leverandørens navn og adresse, fremstillingsår og produktnavn, angivelse af standardernes numre og udgivelsesår samt markering af nedgravningsdybden (niveau 0).

Produktoplysninger: For at være i overensstemmelse med standarderne skal leverandøren udlevere skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne.

Det er leverandøren/producenten, der skal fremlægge statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1. Dette for at dokumentere, at redskabet har den nødvendige styrke og stabilitet, samt at standarden er overholdt.

Hvor de gældende standarder er uklare og lægger op til fortolkninger, vælger vi at prioritere børnenes sikkerhed højest.

Opmærksomheden henledes på, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Foto 1



| Oversigtsbillede: Skrå klatretnet | | | |
|--------------------------------------------------|--|------------|----------|
| Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder: | | | |
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | | | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | | | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | | | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | | | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | | | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | | | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretnet | | | |
| Bemærkninger: | | | |
| Ja | | Nej | X |
| Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019 | | | |

Foto 2



| Oversigtsbillede: Tovgang | | | |
|--------------------------------------------------|--|------------|----------|
| Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder: | | | |
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | | | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | | | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | | | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | | | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | | | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | | | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretnet | | | |
| Bemærkninger: | | | |
| Ja | | Nej | X |
| Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019 | | | |

Foto 3



| Oversigtsbillede: Tovgang | | | |
|--------------------------------------------------|--|------------|----------|
| Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder: | | | |
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | | | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | | | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | | | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | | | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | | | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | | | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatretnet | | | |
| Bemærkninger: | | | |
| Ja | | Nej | X |
| Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019 | | | |

Foto 4



| Oversigtsbillede: Lodret klatrenet | | | |
|--------------------------------------------------|--|------------|----------|
| Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder: | | | |
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | | | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | | | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | | | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | | | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | | | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | | | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet | | | |
| Bemærkninger: | | | |
| Ja | | Nej | X |
| Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019 | | | |

Foto 5



| Oversigtsbillede: Balancebom | | | |
|--------------------------------------------------|--|------------|----------|
| Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder: | | | |
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | | | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | | | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | | | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | | | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | | | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | | | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet | | | |
| Bemærkninger: | | | |
| Ja | | Nej | X |
| Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019 | | | |

Foto 6



| Oversigtsbillede: Balancetov | | | |
|--------------------------------------------------|--|------------|----------|
| Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder: | | | |
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | | | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | | | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | | | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | | | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | | | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | | | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | | | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatrenet | | | |
| Bemærkninger: | | | |
| Ja | | Nej | X |
| Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019 | | | |

Foto 7



Oversigtsbillede: Stylder

Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder:

| | |
|---------------------------------------|---|
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatre-net | |

Bemærkninger: Ja Nej X

Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019

Foto 8



Oversigtsbillede: Vandret net

Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder:

| | |
|---------------------------------------|---|
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatre-net | |

Bemærkninger: Ja Nej X

Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019

Foto 9



Oversigtsbillede: Balancebom

Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder:

| | |
|---------------------------------------|---|
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatre-net | |

Bemærkninger: Ja Nej X

Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019

Foto 10



Oversigtsbillede: Balancebom

Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder:

| | |
|---------------------------------------|---|
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatre-net | |

Bemærkninger: Ja Nej X

Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019

Foto 11



Oversigtsbillede: Balancebom

Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder:

| | |
|---------------------------------------|---|
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatre-net | |

Bemærkninger: Ja Nej X

Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019

Foto 12



Oversigtsbillede: diverse trædestubbe

Inspektion foretaget i.h.t. følgende standarder:

| | |
|---------------------------------------|---|
| DS/EN 1176 del 1 Generelle krav | X |
| DS/EN 1176 del 2 Gynger | |
| DS/EN 1176 del 3 Rutsjebaner | |
| DS/EN 1176 del 4 Svævebaner | |
| DS/EN 1176 del 5 Karruseller | |
| DS/EN 1176 del 6 Vipper | |
| DS/EN 1176 del 7 Insp. og vedligehold | X |
| DS/EN 1176 del 10 Lukkede systemer | |
| DS/EN 1176 del 11 3-D Klatre-net | |

Bemærkninger: Ja Nej X

Mærke/ årgang: Bålbyg, 2019

Foto 13



Der er ingen bemærkninger til bålhytten

Foto 14



Der er ingen bemærkninger til bål stedet