

Skals legeplads

2015

Legepladsinspektionsrapport



Eva Nyrup Franks
Legepladsinspektør
Tlf: 87 87 53 06
Mail: enf@viborg.dk

Park og Vejservice
Katmosevej 8,
8800 Viborg

Grundoplysninger:

Legeredskaberne findes på adressen: Fjordvej 14f, 8832 Skals

Kontaktperson: Lotte Kunstmann

Inspektionsdato: 16-02-2015

Der er ikke udleveret skriftlige oplysninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne i henhold til EN 1176-1 punkt 6.

Legeredskaberne er ikke altid korrekt mærket. Det er derfor ikke muligt på denne baggrund, at bestemme redskabernes oprindelse og fremstillingsår. Det er ligeledes ikke i alle tilfælde muligt at afgøre hvor niveau 0 er. Inspektionen gennemføres derfor ud fra det registrerede.

Denne visuelle inspektion er foretaget i henhold til: DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og/eller DS/EN 1176:2008 serien, samt DS/EN 1177. Bemærk at redskaber opført efter 01-06-2009 altid skal opfylde kravene i DS/EN 1176:2008 serien og at der i denne rapport henvises til denne. Der er ikke krav om at gamle redskaber skal opgraderes.

Ved inspektionen er benyttet testværktøjer beskrevet i DS/EN 1176-1 annek D. Der er ikke foretaget statiske beregninger eller prøvninger i henhold til de relevante dele af DS/EN 1176-1 punkt 4.2.2, DS/EN 1176-2 Annek B og C, DS/EN 1176-4 Annek A og B, DS/EN 1176-5 Annek A og DS/EN 1176-6 Annek B, C og D, DS/EN 1176-10 Imprægnering og træsort er ikke vurderet i henhold til DS/EN 1176-1 punkt 4.1.3. Leverandøren bør dokumentere at standarden er overholdt.

Der er foretaget stikprøver ved stolper i jord. Hvor inspektion kræver anvendelse af stige, er der ud fra det der kunne iagttages alene foretaget en vurdering.

Faldunderlaget er ikke testet, men det vurderes visuelt at have de fornødne stødabsorberende egenskaber, hvis ikke andet er beskrevet i denne rapport.

Som supplement til denne rapport bør der foretages løbende daglige/ugentlige sikkerhedsinspektioner, samt kvartalsvise driftsinspektioner og der bør foreligge skriftlig dokumentation herfor.

Venligst

**Eva Nyrup Franks
Certificeret legepladsinspektør**

Til orientering:

Stødområdet:

er den del af terrænet, der omgiver legeredskabet, hvor der skal være stødabsorberende faldunderlag. Hvor faldhøjden er under 1 m, er det tilstrækkeligt med velplejet græs. Ved faldhøjder over 1 m anvendes certificeret faldsand eller gummi underlag.

Faldrummet:

er det rum i eller omkring legeredskabet, som barnet falder ned igennem inden det rammer stødområdet. Der må ikke være genstande i dette rum, som barnet kan komme til skade på.

En hovedklemfælde:

er en åbning, hvor barnets hoved eller hals kan komme i klemme. Åbningens nederste kant er placeret mere end 60 cm over jordniveau eller ståfladen. Åbningen har et mål på mellem 8,9 og 23 cm.

Mærkning:

På legeredskabet bør der være et skilt med følgende oplysninger: Leverandørens navn og adresse, fremstillingsår og produktnavn, angivelse af standardernes numre og udgivelsesår samt markering af nedgravningsdybden (niveau 0).

Produktoplysninger:

For at være i overensstemmelse med standarderne skal leverandøren udlevere skriftlige oplysninger med vejledninger om installation, funktion, inspektion og vedligeholdelse af legeredskaberne.

Det er leverandøren/producenten, der skal fremlægge statiske beregninger eller prøvninger i henhold til EN 1176-1. Dette for at dokumentere, at redskabet har den nødvendige styrke og stabilitet, samt at standarden er overholdt.

Hvor de gældende standarder er uklare og lægger op til fortolkninger, vælger jeg at prioritere børnenes sikkerhed højest.

Opmærksomheden henledes på, at ansvaret for legepladsens sikkerhed alene er ejerens.

Foto 1



OVERSIGTSBILLEDE:

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne gyng:

**DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-2 Gynger
DS/EN 1176-7 Vedligehold
DS/EN 1177 Faldunderlag**

Der er ingen bemærkninger til redskabet.

Mærke: Nikostine, 2010

Foto 2



OVERSIGTSBILLEDE:

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne vippe:

**DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-6 Vipper
DS/EN 1176-7 Vedligehold
DS/EN 1177 Faldunderlag**

Der er ingen bemærkninger til redskabet.

Mærke: Nikostine, 2010

Foto 3



OVERSIGTSBILLEDE:

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af dette klatrerør:

**DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-7 Vedligehold
DS/EN 1177 Faldunderlag**

Der er ingen bemærkninger til redskabet.

Foto 4



OVERSIGTSBILLEDE:

Følgende standarder er benyttet ved inspektionen af denne boldvæg:

**DS/EN 1176-1 Generel
DS/EN 1176-7 Vedligehold**

Der er ingen bemærkninger til redskabet.